

NOUVELLE
FORMULE
AMÉLIORÉE!

Meguiar's

SCRATCH
X2.0

Efface micro-rayures
et tourbillons

- Application à la main ou à l'aide d'une
- Lustreuse Double Action
- Sans risque sur toutes les peintures,
même vernies
- Ravive la brillance de votre peinture

207 ml Net 7 fl. oz. (US)

APPLIQUEZ À LA MAIN OU AVEC UNE POLISSEUSE À DOUBLE ACTION

Scratch'X 2.0 est idéal pour un traitement localisé, même sur les vents arrière, plus sensibles. Scratch'X 2.0 utilise la technologie des abrasifs de composants pour éliminer sans risque les micro-rayures, tout en ravivant la brillance de votre peinture.

POUR LE PEINTURE - Laver, débraser la voiture pour éliminer poussières et pollutions.

Avec la main - Appliquez uniformément une petite quantité de produit sur une surface propre (toujours si l'onde en utilisant un applicateur mousse propre. Travaillez d'abord par éléments environnants.

Avec la Lustreuse Double Action - Appliquez une petite quantité de produit sur un disque de polissage propre. Travaillez la surface à tréfiler en croisant les passages.

Essayez l'excédent de produit avec un chiffon microfibre. Retourner le chiffon sur un côté propre pour l'essuyage final. Une seconde application peut être nécessaire pour éliminer les défauts coraux.

Nepas utiliser sur des plastiques non peints ou des surfaces en caoutchouc. Appliquer ensuite une cire Meguiar's pour protéger et faire briller la peinture. **Ne pas utiliser sur les peintures mates ou satinées.**


ATTENTION Contient Sulfate de tétrahydrofur (nouveau pétrole). Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer des effets graves pour le système reproducteur à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. En cas de consultation ou de réaction, consultez le médecin ou le pharmacien. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Evitez l'inhalation directe. Contient un mélange chimique. Contient le composé actif conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Contenu Net Weight de 5 - chloro - 2 - méthyl - 4 - butanol - 3 - one et de 2 - méthyl - 4 - isobutanol - 3 - one. Peut produire une réaction allergique. Contient 1% de composants dont la toxicité pour l'environnement aquatique est inconnue.



G10307F
Meguiar's France
5 rue de Verdun - Bât. D
78500 Noisy le Roi
meguiar.fr

☑ No Vert ☎ 0 800 800 193

Fabriqués aux États Unis
avec des matériaux importés



30811374